



**NAVODILA ZA DELO S HIDRAVLIČNIM
SAMO-CENTRIRNIM MOBILNIM SNEMALCEM
BETEX HXPM 100TON**

KAZALO

| | |
|---|----|
| UVOD..... | 2 |
| Aplikacija | 2 |
| Nenamenska uporaba | 2 |
| Področja uporabe..... | 2 |
| Princip delovanja..... | 2 |
| Zahteve za uporabnike/vzdrževalce | 2 |
| Uporaba osebne zaščitne opreme | 3 |
| Delovno okolje snemalca..... | 3 |
| 1. VARNOST..... | 3 |
| 1.1 Varnostna tveganja | 4 |
| 1.2 Varnostni pripomočki | 4 |
| 1.3 Varnostni ukrepi..... | 4 |
| 1.4 Razlaga simbolov | 5 |
| 1.5 Lokacija simbolov na snemalcu | 5 |
| 2. TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE..... | 6 |
| 2.1 Transportna metoda..... | 6 |
| 2.2 Pogoji skladiščenja..... | 6 |
| 3. SESTAVA, MONTAŽA IN ZAGON..... | 6 |
| 3.1 Razpakiranje | 6 |
| 3.2 Sestava in priključitev | 6 |
| 3.3 Prvi zagon | 6 |
| 3.4 Testni zagon..... | 7 |
| 3.5 Uporabnik mora zagotoviti | 7 |
| 4. DELOVANJE | 7 |
| 4.1 Zagon in delovanje..... | 7 |
| 5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE | 10 |
| 6. ODPADNA OPREMA | 10 |
| 7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE..... | 11 |
| 7.1 Sestavni deli naprave..... | 12 |
| 7.2 Skica sestavnih delov naprave | 13 |
| EC IZJAVA O SKLADNOSTI | 14 |

UVOD

Aplikacija

- Snemalec Betex HXPM je namenjen snemanju jermenic, ležajev, sklopk in ostalih simetričnih vrtečih delov montiranih na gredi.
- BETEX HXPM je namenjen maksimalnemu razponu čeljusti 1,500 mm in min./maks. višini 830/1,320 mm (višina centra gredi).
- Globina snemanja naj ne presega 101.6 mm (4") pri maksimalnem razponu čeljusti.

Nenamenska uporaba


- Ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnem okolju.
- Snemalca ne uporabite, če ga ne morete pozicionirati v liniji z delom, ki bi ga morali opraviti. Glej poglavje 4, Delovanje 4.4.
- Ne uporabite snemalca, kadar potisni cilinder ne pritiska pravokotno na gred.

Področja uporabe

- Industrijsko okolje.
- Ne izpostavljajte dežu ali vlagi < 80%.
- Napetost napajanja, 400V/16A/50Hz
- Zagotovite ravna, horizontalna, stabilna tla – katera lahko nosijo težo snemalca in dela, ki ga opravlja.

Princip delovanja

- Delovanje snemalca HXPM 100 t je zasnovano na hidravličnem cilindru, ki pritiska ob gred, na kateri je predmet, ki ga snemamo. Z pozicioniranjem čeljusti snemalca za predmet, ki ga snemamo in aktiviranjem hidravlike, predmet aksialno pomikamo po osi, dokler ga ne snamemo.
- Odvisno od aplikacije lahko uporabimo adapter med cilindrom in gredo. Glej stran 8 slika 5.
- Snemalec HXPM 100 t deluje z maksimalnim hidravličnim pritiskom 700 bar. Manometer prikazuje vrednost pritiska v bar/psi.



Zahteve za uporabnike/vzdrževalce

- Uporabnik mora obvladati jezik v katerem so napisana ta navodila v taki meri, da popolnoma razume vsebino the navodil.
- Uporabnik mora imeti zadostno tehnično znanje. Uporabnik mora razumeti osnove delovanja HXPM snemalca in mora razumeti in pravilno oceniti potencialne nevarnosti uporabe hidravličnega snemalca.

Uporaba osebne zaščitne opreme

- Uporabljajte osebno zaščitno opremo ob uporabi snemalca in ob opravljanju vzdrževalnih del: Varnostni čevlji s kapico, varnostna očala, glušnike za zaščito sluha ter varnostno mrežo za leteče drobce.

Delovno okolje snemalca

- Mora biti čisto, urejeno in prosto ovir.

PREBERITE NAVODILA IN VARNOSTNA OPOZORILA PRED DELOM Z NAPRAVO

Preverite vse sestavne dele za poškodbe pri transportu.
V primeru poškodb opreme obvestite prevoznika opreme.



1. VARNOST

1.1 Varnostna tveganja

- Zunanje sile, ki delujejo na snemalec lahko pripeljejo do prevrnitve hidravličnega snemalca HXPM.
- Leteči delci se lahko sprostijo pri nenadni sprostitvi sile snemanja.
- Visok hidravlični pritisk.
- Snemanje delov, kadar ni snemalec poravnан z gredjo lahko pripelje do nevarnih situacij zaradi visokega hidravličnega pritiska.
- Ob neporavnaju osi snemanja obstaja možnost poškodb snemalca ali gredi s katere snemamo strojni element.
- Ob intenzivni uporabi snemalca se lahko hidravlično olje in črpalka zelo segrejeta.
- Poškodba vlečnih čeljusti.

1.2 Varnostni pripomočki

- Uporabljajte varnostno mrežo za preprečitev poškodb, ki jih lahko povzročijo leteči delci. Varnostna mreža ni dobavljena skupaj s snemalcem in jo mora zagotoviti uporabnik sam.


1.3 Varnostni ukrepi

- Nikoli ne uporabite snemalca za podpiranje teže delov, ali za njihov transport.
- Vedno poravnajte snemalec z gredjo s katere snemate strojni element.
- Pred vsako uporabo preverite hidravlične cevi za znake poškodb. Nikoli se ne dotikajte poškodovanih hidravličnih cevi pod pritiskom.
- Prepričajte se, da električni kabel ni poškodovan.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo (stran 3).
- Cevi, tesnila in spojni elementi morajo biti kompatibilni z uporabljenim hidravličnim oljem.
- Vedno pazite, da hidravlične cevi ne pridejo v stik z ognjem, ostrimi predmeti, težkimi udarci, ekstremno vročino ali mrazom. Nikoli ne zvijajte cevi in ovirajte pretoka olja v cevi.
- Cevi ne smejo priti v stik s korozivnimi materiali kot je impregnacijsko sredstvo creosote in nekaterimi barvami.
- Nikoli ne barvajte spojnih elementov, cevi saj bi to povzročilo hitro staranje cevi.
- Nikoli ne izvajajte sile na cevi snemalca za npr. Premikanje stroja. Napetost v material cevi lahko poškoduje cevi.
- Ne prenastavljamte varnostnega hidravličnega ventila. Hidravlični pritisk nad mejo kapacitete lahko povzroči poškodbe ljudi in opreme.

1.4 Razlaga simbolov

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
|  | Poglejte navodila |  | Iztaknite vtikač |
|  | Uporabljajte glušnike in varnostna očala |  | Napetost |
|  | Uporabljajte varnostne čevlje |  | Ozemljitvena točka |
|  | Uporabljajte varnostne rokavice | | |

1.5 Lokacija simbolov na snemalcu



2. TRANSPORT IN SKLADIŠENJE

2.1 Transportna metoda

- V najnižji nastavitevi.
- Notranji transport: na svojih kolesih.
- Zunanji transport: v zaboku ali na paleti
- Zračni transport: izpustite olje iz črpalki.

2.2 Pogoji skladiščenja

Začasno:

- V najnižji višini.
- Shranite v čistem in suhem okolju.
- Aktivirajte zavore.

Dolgotrajno:

- V najnižji višini.
- Shranite v čistem in suhem okolju.
- Uporabite plastično prevleko za zaščito pred prahom.

3. SESTAVA, MONTAŽA IN ZAGON

3.1 Razpakiranje

- Položite paleto (zaboj) na stabilna, ravna tla, ki lahko nosijo težo snemalca in dela, ki ga opravlja.
- Odstranite embalažo.
- Preverite vse sestavne dele za znake poškodb med transportom. Če je kakšna poškodba vidna, obvestite prevoznika.
- Odstranite snemalec BETEX HXPM s palete, uporabite viličar minimalne nosilnosti 1500 kg, ki lahko podpira celotno ohišje. Pazite na točko težišča.
- Preprečite poškodbe hidravličnih cevi med postopkom dviganja.

3.2 Sestava in priključitev

- Povežite napajalno napetost, kot navedeno na nazivni plošči snemalca.
- Hidravlični snemalec HXPM je pripravljen za uporabo.

3.3 Prvi zagon

Prepričajte se, da je električna energija pravilno povezana in da je hidravlična črpalka priključena. Pred uporabo preglejte hidravlične cevi za znake poškodb.

3.4 Testni zagon

- Opravite celoten hod cilindra pred dejanskim snemanjem.
- Preverite pravilno delovanje varnostnega ventila.

3.5 Uporabnik mora zagotoviti

- Osebno zaščitno opremo.
- Dvižno opremo.
- Varnostno mrežo.

4. DELOVANJE

4.1 Zagon in delovanje



OPOZORILO:

Nikoli se ne dotikajte poškodovanih hidravličnih cevi pod pritiskom zaradi nevarnosti telesnih poškodb.



OPOZORILO:

Nikoli ne premikajte naprave z vlečenjem za hidravlične cevi. Sila bi lahko povzročila poškodbe cevi.



PREVIDNO:

Nikoli ne segrevajte elementov, ki jih snemate kadar je snemalec HXPM povezan z elementom, ki ga snemamo. Vročina lahko poškoduje dele snemalca. Nikoli ne izpostavljajte čeljusti vročini ali plamenom.



PREVIDNO:

Ne poskušajte sneti elementov, ki presegajo 101.6 mm (4") širine pri maksimalnem razponu 1500 mm ali je potrebno čeljusti razpreti za več kot 1500 mm (49").




PREVIDNO:

Kadar situacija dopušča uporabite konfiguracijo s tremi čeljustmi. Tri čeljusti nudijo bolj čvrst prijem in bolj enakomerno vlečno silo.


Konverzija konfiguracije s 3 čeljusti na 2 čeljusti

Odstranite dve čeljusti in pripadajoče povezave. Eno čeljust montirajte simetrično glede na preostalo čeljust, povežite vse povezave.

Pozicioniranje vlečne glave:



Slika 1



Slika 2

Dvignite vlečno glavo:

Nastavite ročico ventila na črpalki (slika 1) v pozicijo "Adjusting". Nastavite ročico ventila na desni strani nastavitevenega bloka (slika 2) v pozicijo "Hold". Srednjo ročico nastavite v pozicijo "Lift". S pritiskom na gumb daljinskega upravljalca se prične glava snemalca HXPM dvigati.

Spuščanje vlečne glave:

Ročico na desni strani nastavitevenega bloka (slika 2) potisnite v pozicijo "Return". Ne glede na pozicije ostalih ročic se bo pričela vlečna glava spuščati.

Odpiranje čeljusti:

Nastavite ročico ventila na črpalki (slika 1) v pozicijo "Adjusting". Ročico ventila na desni strani nastavitevenega bloka (slika 2) postavite v pozicijo "Hold". Srednjo ročico postavite v pozicijo "Jaws". Levi ventil nastavite v pozicijo "Jaws open". S pritiskom na gumb daljinskega upravljalca se pričnejo čeljusti snemalca odpirati.

Zapiranje čeljusti:

Ročico ventila na črpalki (slika 1) postavite v pozicijo "Adjusting". Nastavite ročico ventila na desni strani nastavitevenega bloka (slika 2) v pozicijo "Hold". Srednjo ročico postavite v pozicijo "Jaws". Ročico levega ventila postavite v položaj "Jaws close". S pritiskom na daljinski upravljalec se prično čeljusti snemalca zapirati.

Kako nagniti vlečno glavo:

Da vlečno glavo nagnete, zavrtite kolo pod vlečno glavo. Obračanje kolesa v smeri urinega kazalca zmanjšuje kot nagiba, vrtenje proti smeri urinega kazalca pa povečuje kot nagiba.



OPOZORILO: Os hidravličnega snemalca HXPM mora biti poravnana z osjo gredi s katere snemate ležaj oz. drug element. Če osi nista poravnane prihaja do nevarne situacije, zaradi velikih sil lahko pride do lomov materialov in letečih drobcev.

1. Pripeljite hidravlični snemalec HXPM na mesto. Os snemalca in os gredi Morata biti poravnani. Snemalec HXPM je samocentriren, kar pomeni, da se lahko snemalec poravna z gredjo tudi potem, ko čeljusti že objamejo predmet snemanja.

2. Čeljusti hidravličnega snemalca poravnajte z zadnjo stranjo ležaja (jermenice, verižnika,...). Če hočemo, da se sila snemanja enakomerno porazdeli, je izredno pomembno, da so čeljusti s celo površino v kontaktu s predmetom katerega snemamo. Za nastavitev nagiba čeljusti zavrtite kolo pod čeljustmi.
3. Dodajte kolikor mogoče potisnih adaptorjev.

Gibanje potisnega cilindra:



Slika 3



Slika 4

Gibanje potisnega cilindra naprej:

Nastavite ročico ventila na črpalki (slika 1) v pozicijo "Press" (Slika 3). S pritiskom na gumb daljinskega upravljalca bo hidravlični cylinder napredoval.

Gibanje potisnega cilindra nazaj:

Potisnite ročico ventila potisnega cilindra v pozicijo "Return" (Slika 4). Ne glede na pozicijo ostalih ventilov se bo cilinder pričel krčiti.

4. Ko so čeljusti trdno oklenjene okoli predmeta snemanja, počasi povečujte pritisk potisnega cilindra (50 bar). Snemalec se lahko malo premika, če ni dobro poravnан.
5. Pokrčite potisni cilinder dokler ni potisni adapter prost na gredi.



OPOZORILO: Zagotovite, da teža snetih ležajev (elementov) ne počiva na snemalcu. Snemalec HXPM se lahko prevrne.



OPOZORILO: Bremenskih jermen s katerimi boste podpirali težo posla ne ovijajte okoli čeljusti. Jermen na nosijo le težo posla – ležaja.



OPOZORILO: Ne aktivirajte zavor koles med snemanjem, saj se med snemanjem snemalec rahlo premika.

6. Za predmete teže od 20kg zagotovite zunanj podporo za snete predmete. Npr. Žerjav, dvižna miza,.
7. Okoli predmeta, ki ga snemate, ovijte varnostno mrežo.
8. Postavite se za snemalec in malo na levo, kjer lahko opazujete manometer. Nikoli ne stojite neposredno za hidravličnim snemalcem, saj se lahko pomakne nazaj.
9. Nadaljujte s snemanjem s pritiskom na gumb daljinskega upravljalca.
10. Ko je cilinder popolnoma iztegnjen predmet pa še ni popolnoma snet, skrčite potisni cylinder. Sedaj uporabite podaljšek. Čeljusti so še vedno sklenjene okoli predmeta, ki ga snemamo. Zaščitna mreža je še vedno ovita okoli predmeta.

11. Nadaljujte s snemanjem predmeta s pritiskom na gumb daljinskega upravljalca.

Sedaj ste sneli predmet z gredi..

12. Odstranite snemalec.



OPOZORILO: Ko ste sneli predmet z gredi, pazite da ne pade na tla. Nevarnost poškodbe.

Predmet še ni snet z gredi.

Demontaža ni uspešna, kljub pritisku 700 bar je predmet še vedno na svojem mestu. V tem primeru 100 tonski hidravlični snemalec ni dovolj za delo.

5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Zgolj za izučene uporabnike (kot opisano v poglavju 1).
- Odstranite vtikač iz vtičnice.
- Izpustite pritisk iz sistema.
- Pokrčite hidravlične cilindre pred dopolnitvijo z oljem. To preprečuje prenapolnitev. Preveč olja v sistemu lahko povzroči osebne poškodbe zaradi prevelikega pritiska v sistemu, kadar so cilindri skrčeni.
- Preverite mazivo na vseh točkah vrtenja in domažite, če je to potrebno. Vse točke namažite vsaj enkrat mesečno.
- Preverite nivo hidravličnega olja. Po potrebi dolijte. Uporablajte le originalno hidravlično olje, Za nakup oroginalnih hidravličnih olj povprašajte v podjetju M&M Intercom d.o.o.

6. ODPADNA OPREMA

Vsi materiali morajo biti zavrženi skladno z zakonskimi določili.

- Iz sistema izpustite pritisk.
- Prepričajte se, da so hidravlični cilindri pokrčeni (napetost vzmeti).
- Odstranite olje.
- Odrežite vtikač z kabla.
- Vrnite opremo dobavitelju.


7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kapaciteta v tonah | 100 |
| Max. dolžina hoda (mm) | 270 |
| Max. razpon (mm) | 1500 |
| Min. razpon (mm) | 200 |
| Max. dolžina gredi (mm) | 1215 |
| Delovni potisni cilinder: | |
| Nastavitev višine: | Elektro-hidravlična črpalka, 3ph 400V-6A or 230V/12A 50-60 Hz, z daljinskim upravljanjem. |
| Pogon čeljusti: | |
| Štiri palice za podaljšanje ø70 (mm) | 2x 300mm, 2x 150mm, 1x 100mm, 1x 75mm 1x 50mm |
| Min. višina (od tal) (mm) | 830 |
| Max. višina (od tal) (mm) | 1.320 |
| Manometer | 700 bar / 10.000 PSI |
| Teža (kg) | 1190 |

7.1 Sestavni deli naprave

| REF NO. | PARTS NO. | DESCRIPTION | QTY | REF NO. | PARTS NO. | DESCRIPTION | QTY |
|---------|-----------|-----------------------|-----|---------|-----------|-------------------------|-----|
| 01 | B1182 | Trolley | 1 | 41 | PME100R | 100 Ton Puller Assembly | 1 |
| 02 | M0116 | 6" Wheel | 2 | 42 | H0349 | Screw | 4 |
| 03 | M0117 | 6" Locking Wheel | 2 | 43 | E1715 | Supports | 4 |
| 04 | J0112 | Washer | 32 | 44 | C1248 | Fixing For Pump | 1 |
| 05 | J0053 | Spring Washer | 36 | 45 | J0074 | Washer | 8 |
| 06 | H0145 | Screw | 16 | 46 | H0058 | Nut | 8 |
| 07 | H0022 | Nut | 16 | 47 | J0051 | Spring Washer | 4 |
| 08 | B1204 | Elevator Arm A | 2 | 48 | G0014 | O-Ring | 4 |
| 09 | E2394 | Pin | 2 | 49 | E2302 | Extension Bar A | 2 |
| 10 | I0017 | Retaining Ring | 18 | 50 | E2303 | Extension Bar B | 2 |
| 11 | B1205 | Elevator Arm B | 2 | 51 | HS333 | Hose-3 Feet | 1 |
| 12 | E2395 | Pin | 1 | 52 | CP332 | Quick Coupler | 3 |
| 13 | NRA206 | Lifting Cylinder | 1 | 53 | HS334 | Hose-4 Feet | 2 |
| 14 | E2398 | Pin | 1 | 54 | NYJL17 | Control Panel | 1 |
| 15 | B1206 | Saddle Base | 1 | 55 | C1241 | Saddle Base Foot | 4 |
| 16 | E2397 | Pin | 4 | 56 | J0092 | Washer | 12 |
| 17 | E2304 | Adjustable Screw Arm | 4 | 57 | H0332 | Screw | 12 |
| 18 | H0020 | Nut | 12 | 58 | H0305 | Screw | 4 |
| 19 | B1208 | Adjustable Screw Arm | 4 | 59 | P500053 | HXPM-Plate L | 1 |
| 20 | J0019 | Washer | 22 | 60 | P500054 | HXPM-Plate R | 1 |
| 21 | H0185 | Screw | 4 | 58 | 7900981 | Pomp PQ1204S-E380 | 1 |
| 22 | C1041 | Angle Fixing Block | 5 | 62 | P500031 | 400 v Plug | 1 |
| 23 | H0335 | Screw | 6 | 63 | 7299221 | Gauge M0040 | 1 |
| 24 | B1207 | Saddle Plate | 1 | 64 | 7200217 | Hexagon Nipple | 1 |
| 25 | E2396 | Pin | 1 | 65 | 7200210 | Connector | 1 |
| 26 | C1245 | Ring Support | 2 | 66 | 7200143 | Coupler | 1 |
| 27 | J0052 | Spring Washer | 2 | 67 | 79000661 | High Flow Coupler | 2 |
| 28 | H0041 | Screw | 6 | 68 | P500000 | Reducing Nipple | 2 |
| 29 | C1246 | L Shape Fitting | 2 | 69 | | Screw | 4 |
| 30 | H0157 | Screw | 2 | 70 | | Screw | 4 |
| 31 | H0140 | Bolt | 2 | 71 | 005044 | Earth Lead | 2 |
| 32 | B1183 | Cylinder Fixing Ring | 2 | | | | |
| 33 | H0003 | Screw | 8 | | | | |
| 34 | E2392 | Saddle Plate Trunnion | 1 | | | | |
| 35 | I0015 | Retaining Ring | 2 | | | | |
| 36 | SCR040 | Grease Type Pump | 1 | | | | |
| 37 | E2399 | Fixing Ring | 2 | | | | |
| 38 | E2393 | Saddle Base Trunnion | 1 | | | | |
| 39 | I0118 | Retaining Ring | 2 | | | | |
| 40 | H0098 | Anti-Loosen Nut | 1 | | | | |

7.2 Skica sestavnih delov naprave



MODEL:PMEM 100BG

EC IZJAVA O SKLADNOSTI

Ustreza dodatku II A v direktivi o strojih

Proizvajalec: Bega International BV

Naslov proizvajalca: Schorsweg 15, 8171 ME Vaassen, The Netherlands

S tem dokumentom izjavljamo, da je izdelek: **BETEX HXPM 100 TON**

Na katerega se nanaša ta izjava izdelan v skladu z zahtevami naslednjih direktiv:

Nizko napetostna Direktiva

2006 / 95 / EG

Direktiva o strojih

2006 / 42 / EC

V katerih so zajeti naslednji standardi:

NEN-EN-IEC 60204-1:2006 / C11:2010

NEN-EN-ISO 12100:2010

NEN-EN-ISO 14121-1:2007

NEN-EN-ISO 4413:2010

NPR-ISO/TR 14121-2:2012

NEN-EN 693:2001 / A2:2011

ISO 13732-1:2008

ISO 17165-2:2013

Datum: 10-07-2013



F. Garritsen
Director
Bega International bv



Za dodatno pomoč pri delu s hidravličnim samo-centrirnim mobilnim snemalcem se lahko obrnete na nas preko e-pošte podpora@mm-intercom.si oz. na telefonski številki **01/ 29 27 960.**